


1 LIMPEZA DO PISO COM TRATAMENTO QUÍMICO E MELHORIA COM ACABAMENTO INVERNIZANTE.



5 TRATAMENTO NO PISO PARA MELHOR CONSERVAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES



2 LIXAMENTO DAS PAREDES EXTERNAS E DAS ESQUADRIAS, MANTENDO O PADRÃO ORIGINAL DE



6 NECESSIDADE DE ALGUMAS PRATELEIRAS EM ALGUNS AMBIENTES, PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DOS PRODUTOS UTILIZADOS.



3 LIXAMENTO DAS PAREDES INTERNAS E UMA NOVA PINTURA.



4 COLOCAÇÃO DE UMA PORTA QUE INIBA O ACESSO PÚBLICO AO PRIVADO. MELHOR SEGURANÇA E APROVEITAMENTO DO ESPAÇO UTILIZADO.



LEGENDA

ALVENARIA A DEMOLIR

[777] ALVENARIA A CONSTRUIR

TROCA DE PORTAS MADEIRAS

2 unidades (0.80 x2.10)

1 unidade (2.85x2.10)

P3 1 unidades (1.74x2.10)

P4 13 unidades (0.65x2.10)

95 6 unidades (0.75x2.10)

P6 1 unidade (1.50x2.10)

(1.14x2.00)

CAIXILHOS MADEIRA

ACABAMENTOS

2 TACO EM MADEIRA

3 ASSOALHO DE MADEIRA

4 CIMENTADO DESEMPENADO QUEIMADO

PISO ① CERÂMICO

RODAPÉ

1 CERÂMICO

2 MADEIRA

PAREDE

3 CIMENTADO

4 LADRILHO HIDRÁULICO

⚠ PINTURA H=3,00m AZULEJOS ATÉ O TETO

1 PINTURA LAJE

RODA-TETO

1 MADEIRA

AZULEJOS H=0,90m E PINTURA ATÉ O TETO ⚠ AZULEJOS H=1.20m E PINTURA ATÉ O TETO

2 PINTURA EM ESTUQUE

4 ACABAMENTO EM VERNIZ

3 FORRO EM MADEIRA

ALVENARIAS

FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SEI — Setor de Engenharia e Infaestrutura

Unidade de Conservação/Local

PE - PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA São Paulo

PLANTA ADMINISTRAÇÃO ALTERAÇÕES PREVISTAS E FOTOS ATUAIS

Arq. Olívia Leopard Est. Kathleen Tolentino de Sousa 07/06/2018 Responsável Técnico/Assinatura e Carimbo SEI/Assinatura e Carimbo



